

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей на территории

ГБ по У РК „Олонецкий техникум“

В ходе проведения обследования объекта, расположенного по адресу: г. Олонец ул. Полевая, д. 36

комиссией в составе: председателя комиссии ст. оперуполномоченного ОУФСБ России по Республике Карелия в г. Олонец Няргина Д.С. и члены комиссии

помощника прокурора Олонецкого района
Воскресенский Е.А.

руководителя структурного подразделения (наблюдательный пункт) Богданова О.А.

установлено:

1. Сведения о наличии документации в соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 5 июля 2012 года №448р-П:

1.1. Паспорт антитеррористической защищенности имеется;

1.2. Приказ руководителя организации о назначении должностного лица, ответственного за реализацию мер обеспечения антитеррористической защищенности объекта имеет №95 от 10.05.16;

1.3. Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за реализацию мер обеспечения антитеррористической защищенности объекта (утверждается руководителем объекта) 11.06.2015;

1.4. План (годовой) мероприятий по обеспечению безопасности объекта (утверждается руководителем объекта) от 01.09.2016;

1.5. Список телефонов дежурных служб УФСБ, МВД, ГУ МЧС и других экстренных служб для информирования при обнаружении подозрительных предметов, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется;

1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории (утверждается руководителем объекта, подписывается лицом, ответственным за реализацию мер обеспечения антитеррористической защищенности объекта и согласуется с руководителем подразделения охраны) имеется;

1.7. Инструкция (с листами ознакомления) по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения/совершения террористического акта с перечнем телефонов правоохранительных органов имеется от 25.01.2015;

1.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» от 12.05.2016

2. Сведения о порядке осуществления пропускного и внутриобъектового режима:

2.1. Физическая охрана объекта другими организациями на договорной основе не осуществляется;

2.2. Количество постов охраны: 3;

2.3. По штату - 9 сторожей (время работы с 08.00 до 17.00 и 17.00 до 18.00);
(время работы _____);

2.4. Должностное лицо, ответственное за реализацию мер обеспечения антитеррористической защищенности объекта завхоз Богданов О.А.;

2.4.1. Контроль за работой вахтеров осуществляет:

вчбполкоморпусе Богданов О.А., в общешкольной - Яценко Л.Ф.;

2.5. Запасные комплекты ключей хранятся у завхоза Богданова О.А.
выдаются Богданов О.А.;

2.6. Малоиспользуемые хозяйственные помещения, а также технические подвальные помещения закрыты, двери открыты (открыты/закрыты, ограничен ли доступ);

2.7. Территория в непосредственной близости от объекта контролируется

визуально дежурными сторожами, фалерами видеонаблюдения

2.8. Оценка эффективности пропускного и внутриобъектового режима:

удовлетворительная

3. Сведения о состоянии инженерных и инженерно-технических средств защиты объекта:

3.1. Объект расположен в г. Олонец по адресу: ул. Полевая, д. 36, в трёхэтажном кирпичном здании. Площадь здания - 3295 кв.м. Численность персонала составляет 360 человек, учащихся - 520 человек. Кроме того, училище располагает корпусом для практических занятий, занимающем одноэтажное кирпичное здание площадью 2367 кв.м. и общежитием, находящемся в 5-и этажном кирпичном здании площадью 3717 кв.м. Территория объекта огорожена забором высотой 1,5 м.. Состояние ограждения и ворот - в удовлетворительном состоянии. Наружные стены зданий выполнены из кирпича, толщина - 0,45 м, внутренние также из кирпича, толщина - 0,35 м. Межэтажные перекрытия выполнены из сборных железобетонных панелей толщиной 0,22м. Наружные двери - двустворчатые щитовые, филёнчатые, толщиной 40 мм, запираются на врезной замок, внутренние - одностворчатые и двустворчатые, выполнены из древесины. Окна - двустворчатые, деревянные, толщина стекла 4 мм. В актовом зале, находящемся на 2 этаже установлены стеклопакеты толщиной 32 мм. В административных помещениях, расположенных на 1 этаже имеются решётки.

Крыша здания училища – рулонная, совмещённая, имеется бордюр высотой 0,45 м., общежития – рулонная, совмещённая, имеется металлическое ограждение высотой 0,5 м. В общежитии имеется чердачное помещение высотой 2,2 м с двумя люками на лестничных площадках пятого этажа и выходами на крышу. Люки заперты на навесные замки, ключи от которых находятся у заведующего общежитием и на вахте. В здании училища имеется подвальное помещение, состоящее из 3-х секций, в каждую из которых есть вход с улицы. Входы оборудованы дверьми, запираемыми на врезные замки. Ключи от 1 и 3 секций находятся у заместителя директора по АХЧ, от 2 секции – у слесаря – сантехника, где расположено его рабочее место. В общежитии также имеется подвальное помещение, состоящее из 2-х секций, в каждую из которых есть вход с улицы. Входы оборудованы дверьми, запираемыми на врезные замки. Ключи хранятся у дежурного по общежитию. Доступ к ключам имеет заведующая общежитием.

3.2. Компьютерный кабинет оборудован металлическим шкафом.

3.3. Возможно ли скрытое проникновение на территорию объекта возможно.

3.4. Сведения о состоянии технических средств защиты объекта:

3.4.1. Охранная сигнализация имеется. Тревожно-вызывная сигнализация выведена на пункт ОБД УВД МВД по РК - Джамбул филиал находится в рабочем состоянии. Системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оперативной связи и оповещения имеется. Освещение достаточное (достаточное/недостаточное);

3.4.2. Договор на обслуживание технических средств охраны заключен с ФГУП "Охрана" МВД России

3.5. План проверки технического состояния инженерно-технических средств объекта 1 раз в месяц.

3.6. Оценка состояния инженерных и инженерно-технических средств защиты объекта:

удовлетворительно

4. Сведения об оснащении подразделения охраны вооружением и специальными средствами, средствами связи и оповещения и другими вспомогательными средствами:

4.1. Оружие и спецсредства:

не имеется

4.2. Количество городских телефонных номеров: 2 стационарных - 2 мобильных

4.3. Наличие телефонных аппаратов с автоматическим определителем номера 3 мобильных номера

4.4. Средства оповещения ОПС

4.5. Оценка оснащения подразделения охраны вооружением и специальными средствами:

удовлетворительно

5. Сведения об уровне подготовки персонала, задействованного в обеспечении охраны объекта:

- 5.1. Средний возраст сотрудников (вахтеров и сторожей) 45 лет ;
 5.2. Лицензии на право осуществления охранной деятельности имеют ;
 5.3. Периодический инструктаж, изучение функциональных обязанностей, территории объекта, инструкций о пропускном режиме, порядке несения службы, действиям личного состава в кризисных и чрезвычайных ситуациях проводится ежегодно ;
 5.4. Оценка уровня подготовки персонала, задействованного в обеспечении охраны объекта:

удовлетворительно

6. Сведения о собственнике объекта, использовании помещений коммерческими и иными структурами:

- 6.1. Помещения в аренду сдаются ;
 6.2. Сведения об арендаторах:

бухгалтерия и кадровое ООО "Амурская" (ИНН 19401773, г. Омск, ул. Полевая, д. 20. - директор Исмаилов А.М.) - услуги оказания Услугам

7. Сведения об организации контроля за ходом проведения ремонтных работ:

- 7.1. Косметический ремонт в здании объекта проводится силами собственных сил ;
 7.2. Оценка эффективности контроля за соответствием деятельности привлекаемых ремонтных бригад положениям договора порядка на проведение ремонтных работ:
контроль осуществляется инженером по эксплуатации Бочуровой О.А.

8. Сведения о противопожарном состоянии объекта:

- 8.1. Наличие автоматической пожарной сигнализации имеет ;
 8.2. Первичные средства пожаротушения и инструкция по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара имеют ;
 8.3. Инструктаж по правилам пожарной безопасности и отработка плана эвакуации ежегодно ;
 8.4. Оценка противопожарного состояния объекта:

хорошее

9. Сведения о проведении учений и тренировок с охраной и персоналом объекта по отработке действий в различных кризисных ситуациях.

9.1. Тренировки с охраной и персоналом объекта проводятся: 2 раза в год (кем) зав. хоз. Богданова О.А. (с какой периодичностью);

9.2. Оценка эффективности проводимых учений и тренировок с охраной и персоналом объекта по отработке действий в различных кризисных ситуациях: удовлетворительно

10. Сведения о выполнении администрацией объекта ранее внесенных предложений по обеспечению антитеррористической защищенности объекта:

Обеспечить хранение на месте охраны инструкций по чрезвычайным ситуациям и по действиям персонала при угрозе совершения террористического акта - выполнено
Разработать призыв к членам организации на случай возникновения чрезвычайной ситуации, объявленного разрывом сирены №13 - выполнено
Установить видеонаблюдение на здании помещения со стороны фасада входов в помещении - не выполнено

11. Рекомендации по совершенствованию антитеррористической защищенности объекта на основании результатов проведенной проверки:

- 11.1. Установить видеонаблюдение на здании помещения со стороны фасада входов в помещении
- 11.2. Установить видеонаблюдение на здании помещения со стороны фасада входов в помещении
- 11.3. _____

Председатель комиссии: [Подпись] Нурин Д.С. (ФИО)

Члены комиссии:
Косиревский Е.А. (ФИО)
Богданова О.А. (ФИО)

Дата 31.10.2016